



Wegen der Übersicht ist nur eine Seite mit den Schweißnahtsymbolen versehen

1. Mittelkonsole mit dem Seitenteil oben verschweißen
2. Seitenteil oben mit der Stütze verschweißen
3. Verbinderrohre mit der Stütze verschweißen
4. Rellingbeschläge mit der Relling verschweißen
5. Endkappen mit Rohrspannerrohren verschweißen

Alle Schraubverbindung mit Schraubensicherungsmittel ausführen !!!